

**Załącznik nr 1 do Szczegółowej specyfikacji  
zaproszenia do skl. ofert  
WDP.613.5.1.2013.AK**

## **PLAN WYRĘBU**

Lp	Nr drzewa	Lokalizacja	Strona	Gatunek drzewa	Obwód drzewa na wys. 130 cm	Średnica drzewa w korze w cm	Średnica drzewa bez kory cm	Wysokość drzewa w m	Miaższość grubizny netto w m³	Przyczyna usunięcia
<b>Droga powiatowa nr 4130Z Przybiernów - Budziszewice</b>										
<b>Działka nr 493/2 obręb geod. Przybiernów 4, gm. Przybiernów</b>										
1.	1.	0+115	Prawa	<b>Topola</b>	160	53	49	18	1,36	Zły stan zdrowotny, znaczny posusz korony, liczne zmiany chorobowe, łamliwe konary które podczas wiatru spadają na drogę powodując zagrożenie dla ruchu drogowego.
2.	2.	0+185	Prawa		160	53	49	18	1,36	
3.	3.	0+186	Prawa		150	44	41	18	0,97	
4.	4.	0+187	Prawa		150	44	41	18	0,97	
5.	5.	0+195	Prawa		180	54	50	18	1,42	
6.	6.	0+207	Prawa		180	53	49	20	1,50	
7.	7.	0+207	Prawa		170	51	47	20	1,39	
8.	8.	0+209	Prawa		175	52	48	20	1,44	
9.	9.	0+218	Prawa		155	51	47	20	1,39	
10.	10.	0+218	Prawa		215	65	61	20	2,29	
11.	11.	0+258	Prawa		330	98	94	22	5,97	
12.	12.	0+500	Prawa		290	91	87	18	4,28	
13.	13.	0+510	Prawa		290	93	89	18	4,48	
14.	14.	0+515	Prawa		300	95	91	18	3,71	
15.	15.	0+518	Prawa		240	76	72	15	2,50	
16.	16.	0+522	Prawa		160	49	46	16	1,08	
17.	17.	0+523	Prawa		150	68	64	16	2,07	
18.	18.	0+526	Prawa		220	70	66	18	2,47	
19.	19.	0+534	Prawa		225	67	63	18	2,25	
20.	20.	0+538	Prawa		170	54	50	18	1,42	
21.	21.	0+542	Prawa		130	38	35	18	0,71	
22.	22.	0+542	Prawa		140	40	37	18	0,79	
23.	23.	0+545	Prawa		200	60	56	18	1,74	
24.	24.	0+551	Prawa		400	122	118	17	7,49	
25.	25.	0+566	Prawa		110	32	29	12	0,33	

26.	26.	0+566	Prawa	Topola	280	87	83	18	3,89	Zły stan zdrowotny, znaczny posusz korony, liczne zmiany chorobowe, łamliwe konary które podczas wiatru spadają na drogę powodując zagrożenie dla ruchu drogowego
27.	27.	0+574	Prawa		170	53	49	14	1,16	
28.	28.	0+620	Prawa		180	58	54	14	1,36	
29.	29.	0+620	Prawa		150	48	45	14	0,95	
30.	30.	0+626	Prawa		140	46	43	13	0,80	
31.	31.	0+626	Prawa		125	38	35	12	0,50	
32.	32.	0+641	Prawa		110	25	22	4	0,08	
33.	33.	0+695	Prawa		180	45	42	14	0,80	
34.	34.	0+700	Prawa		240	72	68	16	2,29	
35.	35.	0+705	Prawa		170	53	49	16	1,25	
36.	36.	0+706	Prawa		160	52	48	16	1,20	
37.	37.	0+721	Lewa		280	81	77	22	3,99	
38.	38.	0+762	Prawa		250	76	72	18	2,87	
39.	39.	0+789	Prawa		190	57	53	24	2,08	
40.	40.	0+789	Prawa		120	34	31	22	0,68	
41.	41.	0+789	Prawa		120	34	31	22	0,68	
42.	42.	0+789	Prawa		120	36	33	22	0,77	
43.	43.	0+790	Lewa		180	57	53	22	1,92	
44.	44.	0+790	Lewa		210	66	62	22	2,60	
45.	45.	0+783	Prawa		210	66	62	20	2,36	
46.	46.	0+800	Prawa		200	53	49	22	1,65	
47.	47.	0+807	Prawa		250	76	72	22	3,56	
48.	48.	0+857	Prawa		225	67	63	22	2,68	
49.	49.	0+857	Prawa		190	46	43	18	1,07	
50.	50.	0+903	Prawa		275	84	80	24	4,65	
51.	51.	0+907	Prawa		250	78	74	24	4,00	
52.	52.	0+914	Prawa		250	78	74	24	4,00	
53.	53.	0+921	Prawa		240	67	63	24	2,91	

54.	54.	0+921	Prawa	Topola	230	64	60	24	2,65	Zły stan zdrowotny, znaczny posusz korony, liczne zmiany chorobowe, łamliwe konary które podczas wiatru spadają na drogę powodując zagrożenie dla ruchu drogowego
55.	55.	0+961	Prawa		190	54	50	22	1,71	
56.	56.	0+963	Prawa		190	54	50	22	1,71	
57.	57.	0+978	Prawa		185	56	52	18	1,53	
58.	58.	0+985	Prawa		150	48	45	18	1,18	
Razem									120,91	
Droga powiatowa nr 4125Z Brzozowo – Rokita - Stepnica										
Działka nr 452 obręb geod. Kartlewo, gm. Przybiernów										
59.	1.	0+170	Lewa	Topola	255	76	72	24	3,80	Zły stan zdrowotny występuje znaczny posusz w koronie drzew, na pniach stwierdzono liczne zmiany chorobowe, łamliwe konary podczas wiatru spadają na drogę powodując zagrożenie dla ruchu drogowego
60.	2.	0+185	Lewa		250	66	62	24	2,83	
61.	3.	0+190	Lewa		150	77	73	25	4,05	
62.	4.	0+210	Lewa		250	80	76	25	4,37	
63.	5.	0+215	Prawa		240	78	74	25	4,15	
64.	X	0+700	Prawa		300	85	81	25	5,03	
65.	6.	0+217	Lewa		270	78	74	26	4,31	
66.	7.	0+219	Lewa		250	77	73	27	4,36	
67.	8.	0+224	Lewa		255	89	85	27	5,88	
68.	9.	0+229	Lewa		260	87	83	25	5,62	
69.	10.	0+233	Lewa		270	89	85	27	5,88	
70.	11.	0+241	Lewa		270	93	89	25	6,01	
71.	12.	0+280	Lewa		297	104	100	24	7,30	
72.	13.	0+320	Lewa		350	88	84	24	5,30	
73.	14.	0+350	Lewa		278	99	85	24	6,59	
74.	15.	0+365	Lewa		330	104	100	24	7,30	
75.	16.	0+375	Lewa		350	85	81	25	5,03	
76.	17.	0+385	Lewa		280	63	59	24	2,57	
77.	19.	0+390	Lewa		250	87	83	27	5,62	
78.	20.	0+400	Lewa		200	64	60	22	2,43	
79.	21.	0+403	Lewa		190	55	51	20	1,62	
80.	22.	0+453	Lewa		200	58	54	20	1,81	

81.	23.	0+455	Lewa	<b>Topola</b>	200	59	55	22	1,87	Zły stan zdrowotny występuje znaczny posusz w koronie drzew, na pniach stwierdzono liczne zmiany chorobowe, łamliwe konary podczas wiatru spadają na drogę powodując zagrożenie dla ruchu drogowego
82.	24.	0+456	Lewa		200	38	35	20	0,78	
83.	27.	0+470	Prawa		120	40	37	21	0,91	
84.	28.	0+471	Lewa		130	47	44	21	1,29	
85.	29.	0+472	Lewa		140	44	41	8	0,44	
86.	30.	0+477	Prawa		110	35	32	8	0,33	
87.	31.	0+481	Prawa		160	49	46	22	1,46	
88.	34.	0+489	Lewa		260	83	79	24	4,54	
89.	36.	0+495	Lewa		295	92	88	24	5,65	
90.	37.	0+503	Lewa		320	94	90	27	6,58	
91.	41.	0+553	Lewa		200	62	58	20	2,08	
92.	47.	0+563	Lewa		165	51	47	21	1,46	
93.	48.	0+565	Lewa		110	33	30	16	0,47	
94.	50.	0+570	Lewa		135	40	37	18	0,79	
95.	51.	0+577	Lewa		165	48	45	18	1,16	
96.	53.	0+584	Lewa		300	92	88	27	6,29	
97.	54.	0+585	Prawa		110	36	33	16	0,57	
98.	60.	0+650	Lewa		275	84	80	25	4,83	
99.	62.	0+790	Prawa		340	102	98	26	7,54	
100.	63.	0+802	Prawa		300	89	85	26	5,68	
101.	64.	0+812	Prawa		320	100	96	25	7,00	
102.	65.	0+824	Prawa		320	94	90	26	6,36	
103	A	0+471	Lewa	<b>Wierzba</b>	460	120	116	8	5,96	Zły stan zdrowotny występuje znaczny posusz w koronie drzewa, na pniu stwierdzono liczne zmiany chorobowe – drzewo nie rokuje szans na przeżycie, stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego
					Razem				175,90 m <sup>3</sup>	
					Razem masa grubizny wszystkich drzew				296,81 m <sup>3</sup>	